

2023年6月21日

各位

埼玉県川越市芳野台1-103-52
株式会社プロセス・ラボ・ミクロン
代表取締役社長 福浦 徹
問合せ先 製造本部長 上田哲也
TEL (049) 226-3111

弊社九州工場における廃液の構外流出事故について

弊社九州工場（所在地：佐賀県佐賀市富士町上熊川）におきまして、廃液が構外へ流出する事故が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 事故発生日

2023年6月15日（木） 夜間

2. 発生場所

弊社九州工場（佐賀県佐賀市富士町上熊川）

3. 事故概要及び発生原因

エッチング設備へ工業用水が流入し続けたため、エッチング廃液（塩化第二鉄液）を含む着色水が構外水路へ流出いたしました。

4. 被害状況

嘉瀬川支流並びに近隣耕作地へ流出いたしました。

5. 応急措置

流出口を閉弁後、行政機関へ通報の上、着色水及び着色土壌を回収いたしました。

6. 工場の操業

発生対策、流出対策を講じたのち、操業を再開いたしました。

この度は地域住民の皆様、行政機関に対しまして、大変なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後は行政機関の指示に従うとともに、再発防止対策を徹底してまいります。

以上